

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
PROVINCIA DI PISTOIA



REGOLAMENTO URBANISTICO

Variante generale


Variante n.3 al Regolamento Urbanistico approvato con Atto C.S. n.54 del 22/03/2008

Adozione: D.C.C. n. del / /
Approvazione: D.C.C. n. del / /
Pubblicazione: B.U.R.T. n. del / /

SINDACO
Pier Luigi Galligani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mario Damiani

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Arch. Saskia Cavazza



PROGETTO URBANISTICO
RTP "Ponte 2011"

Arch. Riccardo Luca Breschi
Capogruppo
Arch. Roberto Vezzosi
Arch. Andrea Giraldi

STUDI GEOLOGICI E IDRAULICI
Mannori e Burchietti
Geologi Associati
Geol. Gaddo Mannori

Physis srl
Ing. David Settesoldi

Programma di intervento per l'Abbattimento delle
Barriere Architettoniche ed Urbanistiche (PABA)


(L.R. 1/2005 art. 55 comma 4, lettera f)

		SCHEDA N.	1-1.1-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Buggianese		
Edificio:	Cimitero		

DESCRIZIONE: Accessi in piano ma con presenza di strato di ghiaia.

MISURA CORRETTIVA: Miglioramento del percorso

Estratto C.T.R



Foto



		SCHEDA N.	1-1.2-2
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Buggianese		
Edificio:	Banca		

DESCRIZIONE:	Presenza della rampa ma con pendenza superiore all'8%
---------------------	---



MISURA CORRETTIVA:	Modifica dell'accesso alla rampa adeguandola alla pendenza sopracitata
---------------------------	--

Estratto C.T.R.



Foto



Frazione: CAPOLUOGO		SCHEDA N.	1-1.3-3
Indirizzo via Buggianese		TAV RU n°	2.1
Edificio: Supermercato			
DESCRIZIONE: Accesso con lieve dislivello dal marciapiede			
MISURA CORRETTIVA: Nessuna			
Estratto C.T.R. 			
Foto 			

		SCHEDA N.	1-1.4-4
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Buggianese		
Edificio:	Bar "MiniBar"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R



Foto



		SCHEDA N.	1-1.5-5
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Buggianese		
Edificio:	Impianto sportivo privato		

DESCRIZIONE:	Scala esterna per l'accesso all'impianto sportivo sprovvista di montascale
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	Installazione di montascale (verifica delle dimensioni della scala)
---------------------------	---

Estratto C.T.R.



Foto




SCHEDA N.	1-2.1-1
TAV RU n°	2.1

Frazione: CAPOLUOGO
Indirizzo via della Libertà
Edificio: Sala della Musica

DESCRIZIONE: Accesso con scalino superiore a 3 cm

MISURA CORRETTIVA: Predisposizione rampa

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-2.2-2
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via della Libertà		
Edificio:	Pubblica Assistenza		

DESCRIZIONE:	Rampe con assenza di piano orizzontale di sosta - spazio di manovra davanti alla porta.
---------------------	---

MISURA CORRETTIVA:	Modifica della rampa esistente
---------------------------	--------------------------------

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-2.3-3
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via della Libertà		
Edificio:	Banca		

DESCRIZIONE:	Presenza della rampa per l'accesso alla struttura
---------------------	---

MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
---------------------------	---------

Estratto C.T.R.



Foto




SCHEDA N.	1-3.1-1
TAV RU n°	2.1

Frazione: CAPOLUOGO
Indirizzo P.zza del Santuario
Edificio: Comune

DESCRIZIONE: Rampa con assenza di piano adeguato orizzontale di sosta - spazio di manovra davanti alla porta.

MISURA CORRETTIVA: Modifica della rampa

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-3.2-2
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	P.zza del Santuario		
Edificio:	Chiesa		

DESCRIZIONE:	Accesso orizzontale dal marciapiede
---------------------	-------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
-------------------------------	---------

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-4-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Giusti		
Edificio:	Complesso delle Suore		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-5.1-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Matteotti/via Spadoni		
Edificio:	Bar Sport "Gemelli"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm su via Matteotti ed orizzontale su via Spadoni
---------------------	---

MISURA CORRETTIVA:	Eventuale predisposizione di rampa su via Matteotti
---------------------------	---

Estratto C.T.R.



Foto



SCHEDA N.	1-5.2-2
TAV RU n°	2.1

Frazione: CAPOLUOGO


Indirizzo via Matteotti

Edificio: Bar "Stella"

DESCRIZIONE: Accesso con scalino superiore a 3 cm

**MISURA
CORRETTIVA:** Predisposizione rampa

Estratto C.T.R.



Foto



Frazione: CAPOLUOGO		SCHEDA N.	1-5.3-3
Indirizzo via Matteotti		TAV RU n°	2.1
Edificio: Farmacia			
DESCRIZIONE: Accesso con scalino superiore a 3 cm			
MISURA CORRETTIVA: Predisposizione rampa			
Estratto C.T.R.			
Foto			

		SCHEDA N.	1-5.4-4
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Matteotti/P.za Banditori		
Edificio:	Bar "Trieste"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-5.5-5
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Matteotti		
Edificio:	Polizia Municipale		

DESCRIZIONE:	Accesso orizzontale da rampa esistente
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
-------------------------------	---------

Estratto C.T.R



Foto




		SCHEDA N.	1-5.6-6
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Matteotti		
Edificio:	Comune		

DESCRIZIONE:	Accesso orizzontale da rampa esistente
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
-------------------------------	---------

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-6.1-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Boito		
Edificio:	Bar "Ricaroka"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------




MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto



<table border="1"> <tr> <td>Frazione:</td> <td>CAPOLUOGO</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo</td> <td>via Boito</td> </tr> <tr> <td>Edificio:</td> <td>Biblioteca</td> </tr> </table>		Frazione:	CAPOLUOGO	Indirizzo	via Boito	Edificio:	Biblioteca	<table border="1"> <tr> <td>SCHEDA N.</td> <td>1-6.2-2</td> </tr> <tr> <td>TAV RU n°</td> <td>2.1</td> </tr> </table>	SCHEDA N.	1-6.2-2	TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO											
Indirizzo	via Boito											
Edificio:	Biblioteca											
SCHEDA N.	1-6.2-2											
TAV RU n°	2.1											
DESCRIZIONE:	Accesso orizzontale al marciapiede											
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna											
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 												
<p><u>Foto</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>												

		SCHEDA N.	1-7.1-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Toscanini/via Rossini		
Edificio:	Istruzione		

DESCRIZIONE:	Accesso orizzontale al marciapiede
---------------------	------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
---------------------------	---------

Estratto C.T.R.



Foto




		SCHEDA N.	1-7.2-2
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Toscanini		
Edificio:	Bar "I ♥ Coffee"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto




SCHEDA N.	1-8.1-1
TAV RU n°	2.1

Frazione:	CAPOLUOGO
Indirizzo	via Puccini/via Verdi
Edificio:	Casa del Popolo "Circolo" (Bar)

DESCRIZIONE:	Accesso con scale sia dall'ingresso principale e dal secondario
---------------------	---

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione montascale
---------------------------	----------------------------

Estratto C.T.R.



Foto




Frazione: CAPOLUOGO Indirizzo: via Puccini/via Fattoria Edificio: Impianto sportivo		SCHEDA N. 1-8.2-2 TAV RU n° 2.1
--	--	--

DESCRIZIONE:	Accesso con scale sia agli spogliatoi che alle tribune
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	
---------------------------	--




Estratto C.T.R.





Foto



		<table border="1"> <tr> <td>SCHEDA N.</td> <td>1-9-1</td> </tr> <tr> <td>TAV RU n°</td> <td>2.1</td> </tr> </table>		SCHEDA N.	1-9-1	TAV RU n°	2.1
SCHEDA N.	1-9-1						
TAV RU n°	2.1						
Frazione: CAPOLUOGO Indirizzo via Ricasoli Edificio: Circolo Casa Emma							
DESCRIZIONE:		Accesso con scalino superiore a 3 cm					
MISURA CORRETTIVA:		Predisposizione rampa					
Estratto C.T.R.							
Foto							

Frazione: CAPOLUOGO		SCHEDA N.	1-10.1-1
Indirizzo via XXIV Maggio		TAV RU n°	2.1
Edificio: Sanità/Centro Sociale (ex ASL)			
DESCRIZIONE: Accesso orizzontale al marciapiede			
MISURA CORRETTIVA: Nessuna			
Estratto C.T.R.			
Foto			
			

Frazione: CAPOLUOGO Indirizzo via XXIV Maggio Edificio: Banca		<table border="1"><tr><td>SCHEDA N.</td><td>1-10.2-2</td></tr><tr><td>TAV RU n°</td><td>2.1</td></tr></table>	SCHEDA N.	1-10.2-2	TAV RU n°	2.1
SCHEDA N.	1-10.2-2					
TAV RU n°	2.1					
DESCRIZIONE:	Presenza della rampa per l'accesso alla struttura					
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna					
<u>Estratto C.T.R.</u>						
<u>Foto</u>						

		SCHEDA N.	1-10.3-3
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via XXIV Maggio		
Edificio:	Bar "Il Punto"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto




		SCHEDA N.	1-11.1-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Roma		
Edificio:	Farmacia		

DESCRIZIONE:	Presenza della rampa per l'accesso alla struttura
---------------------	---



MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
---------------------------	---------



Estratto C.T.R.





Foto



Frazione: CAPOLUOGO		SCHEDA N.	1-11.2-2
Indirizzo via Roma		TAV RU n°	2.1
Edificio: Bar "BireBar"			
DESCRIZIONE: Accesso con scalino inferiore a 3 cm			
MISURA CORRETTIVA: Nessuna			
Estratto C.T.R.			
Foto			

Frazione: CAPOLUOGO		SCHEDA N.	1-11.3-3
Indirizzo via Roma		TAV RU n°	2.1
Edificio: Istruzione privata			
DESCRIZIONE: Accesso con scalino superiore a 3 cm			
MISURA CORRETTIVA: Predisposizione rampa			
Estratto C.T.R.			
Foto			
			

		<table border="1"> <tr> <td>SCHEDA N.</td> <td>1-12-1</td> </tr> <tr> <td>TAV RU n°</td> <td>2.1</td> </tr> </table>		SCHEDA N.	1-12-1	TAV RU n°	2.1
SCHEDA N.	1-12-1						
TAV RU n°	2.1						
Frazione: CAPOLUOGO Indirizzo via Collodi Edificio: Istruzione							
DESCRIZIONE:		Presenza della rampa per l'accesso alla struttura. Lo spazio orizzontale di sosta-spazio di manovra davanti alla porta è presente ma ostacolato dall'installazione di un altro infisso.					
MISURA CORRETTIVA:		Rimozione dell'infisso					
<u>Estratto C.T.R.</u>							
<u>Foto</u>							

Frazione: CAPOLUOGO		SCHEDA N.	1-13.1-1
Indirizzo via del Popolo		TAV RU n°	2.1
Edificio: Carabinieri			
DESCRIZIONE: Accesso con scalino inferiore a 3 cm			
MISURA CORRETTIVA: Nessuna			
Estratto C.T.R.			
Foto			

		SCHEDA N.	1-13.2-2
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via del Popolo		
Edificio:	Bar "del Ponte"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
-------------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-13.3-3
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via del Popolo		
Edificio:	Casa di Riposo "Villa Bianca"		

DESCRIZIONE:	Presenza di rampa per accesso alla struttura
---------------------	--


MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
---------------------------	---------

Estratto C.T.R.



Foto




Frazione: CAPOLUOGO Indirizzo P.zza Magrini Edificio: Poste		<table border="1"><tr><td>SCHEDA N.</td><td>1-14-1</td></tr><tr><td>TAV RU n°</td><td>2.1</td></tr></table>	SCHEDA N.	1-14-1	TAV RU n°	2.1
SCHEDA N.	1-14-1					
TAV RU n°	2.1					
DESCRIZIONE:	Presenza di piccola rampa per l'accesso alla struttura					
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna					
Estratto C.T.R.						
Foto						

		SCHEDA N.	1-15-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Bramalegno		
Edificio:	Bar "Blue Sky"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto




		SCHEDA N.	1-16.1-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Sandro Pertini		
Edificio:	Impianto sportivo		

DESCRIZIONE:	Presenza di rampa per accesso alla struttura
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
-------------------------------	---------

Estratto C.T.R.



Foto




		SCHEDA N.	1-16.2-2
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO		
Indirizzo	via Sandro Pertini		
Edificio:	Impianto sportivo		

DESCRIZIONE:	Accessi in piano. Le tribune sono sprovviste di apposito montascale.
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	Eventuale predisposizione di montascale
---------------------------	---

Estratto C.T.R.



Foto




SCHEDA N.	1-17-1
TAV RU n°	2.1

Frazione: CAPOLUOGO (fuori zona urbana)
Indirizzo via Piave
Edificio: Impianto sportivo privato "Derby"

DESCRIZIONE: Accesso in piano ma con presenza di ghiaia nel parcheggio per accedere alle tribune ed al bar



MISURA CORRETTIVA: Predisposizione di pavimentazione idonea per il raggiungimento delle strutture

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	1-18-1
		TAV RU n°	2.1
Frazione:	CAPOLUOGO (fuori zona urbana)		
Indirizzo	via della Spiga		
Edificio:	Centro Sociale "La Spiga di Grano"		
DESCRIZIONE:	Accesso in piano con scalino inferiore a 3 cm		
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna		
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 			
<p><u>Foto</u></p> 			

		SCHEDA N.	2-1-1
		TAV RU n°	2.2
Frazione:	CASABIANCA		
Indirizzo	via Vecchia Camporcioni		
Edificio:	Istruzione		

DESCRIZIONE:	Presenza di rampa per accesso alla struttura
---------------------	--



MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
---------------------------	---------

Estratto C.T.R.





Foto





		SCHEDA N.	2-2.1-1
		TAV RU n°	2.2
Frazione: CASABIANCA Indirizzo via Colligiana Edificio: Bar "Casabianca"			
DESCRIZIONE:		Accesso con scalino superiore a 3 cm	
MISURA CORRETTIVA:		Predisposizione rampa	
Estratto C.T.R.			
Foto			

Frazione: CASABIANCA Indirizzo via Colligiana Edificio: Impianto sportivo		<table border="1"> <tr> <td>SCHEDA N.</td> <td>2-2.2-2</td> </tr> <tr> <td>TAV RU n°</td> <td>2.2</td> </tr> </table>	SCHEDA N.	2-2.2-2	TAV RU n°	2.2
SCHEDA N.	2-2.2-2					
TAV RU n°	2.2					
DESCRIZIONE:	Accesso in piano. Non sono presenti strutture ma solamente il campo sportivo					
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna					
Estratto C.T.R. 						
Foto <div>    </div>						

		<table border="1"><tr><td>SCHEDA N.</td><td>2-3.1-1</td></tr><tr><td>TAV RU n°</td><td>2.2</td></tr></table>	SCHEDA N.	2-3.1-1	TAV RU n°	2.2		
SCHEDA N.	2-3.1-1							
TAV RU n°	2.2							
<table border="1"><tr><td>Frazione:</td><td>CASABIANCA</td></tr><tr><td>Indirizzo</td><td>via Camporcioni Est</td></tr><tr><td>Edificio:</td><td>Bar "Le Chicche"</td></tr></table>			Frazione:	CASABIANCA	Indirizzo	via Camporcioni Est	Edificio:	Bar "Le Chicche"
Frazione:	CASABIANCA							
Indirizzo	via Camporcioni Est							
Edificio:	Bar "Le Chicche"							
DESCRIZIONE:	Accesso in piano. Presente la rampa per accedere dal parcheggio							
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna							
<div><div>Estratto C.T.R.</div><div></div></div>								
<div><div>Foto</div><div></div></div>								

		<table border="1"><tr><td>SCHEDA N.</td><td>2-3.2-2</td></tr><tr><td>TAV RU n°</td><td>2.2</td></tr></table>	SCHEDA N.	2-3.2-2	TAV RU n°	2.2		
SCHEDA N.	2-3.2-2							
TAV RU n°	2.2							
<table border="1"><tr><td>Frazione:</td><td>CASABIANCA</td></tr><tr><td>Indirizzo</td><td>via Camporcioni Est</td></tr><tr><td>Edificio:</td><td>Supermercato "D+"</td></tr></table>			Frazione:	CASABIANCA	Indirizzo	via Camporcioni Est	Edificio:	Supermercato "D+"
Frazione:	CASABIANCA							
Indirizzo	via Camporcioni Est							
Edificio:	Supermercato "D+"							
DESCRIZIONE:	Accesso con scalino inferiore a 3 cm							
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna							
<div><div><u>Estratto C.T.R.</u></div><div></div></div>								
<div><div><u>Foto</u></div><div></div></div>								


		<table border="1"> <tr> <td>SCHEDA N.</td> <td>2-4-1</td> </tr> <tr> <td>TAV RU n°</td> <td>2.2</td> </tr> </table>		SCHEDA N.	2-4-1	TAV RU n°	2.2
SCHEDA N.	2-4-1						
TAV RU n°	2.2						
Frazione: CASABIANCA Indirizzo via Camporcioni Edificio: Impianto sportivo privato							
DESCRIZIONE:		Accesso in piano per arrivare alle varie strutture					
MISURA CORRETTIVA:		Nessuna					
<u>Estratto C.T.R.</u>							
<u>Foto</u>							

		SCHEDA N.	3-1.1-1
		TAV RU n°	2.3
Frazione:	ALBINATICO		
Indirizzo	via Porrione		
Edificio:	Chiesa		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalini superiore a 3 cm. Presenza di una rampa per l'accesso laterale con assenza di piano orizzontale di sosta - spazio di manovra davanti alla porta.
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	Modifica alla rampa esistente
---------------------------	-------------------------------

Estratto C.T.R.



Foto




		SCHEDA N.	3-1.2-2
		TAV RU n°	2.3
Frazione:	ALBINATICO		
Indirizzo	via Porrione		
Edificio:	Bar		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm
---------------------	--------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto



Frazione: ANCHIONE Indirizzo: via Crociale del Sarto Edificio: Bar "nel ristorante Gattopardo"		SCHEDA N. 4-1-1 TAV RU n° 2.4
DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm. Presenza di rampa per accedere alla struttura con passaggio dalla sala del Ristorante	
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna	
<u>Estratto C.T.R.</u> 		
<u>Foto</u> 		

		SCHEDA N.	4-2-1
		TAV RU n°	2.4
Frazione:	ANCHIONE		
Indirizzo	via Leonarda Da Vinci		
Edificio:	Bar "da Michele"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm.
---------------------	---------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto




		SCHEDA N.	4-3.1-1
		TAV RU n°	2.4
Frazione:	ANCHIONE		
Indirizzo	via Capannone		
Edificio:	Bar "Al Ristoro"		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm.
---------------------	---------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto



		SCHEDA N.	4-3.2-2
		TAV RU n°	2.4
Frazione:	ANCHIONE		
Indirizzo	via Capannone		
Edificio:	Istruzione		

DESCRIZIONE:	Presenza della rampa per l'accesso alla struttura ma mancante dello spazio orizzontale di sosta-spazio di manovra davanti alla porta
---------------------	--



MISURA CORRETTIVA:	Modifica della rampa
---------------------------	----------------------



Estratto C.T.R.



Foto



		<table border="1"><tr><td>SCHEDA N.</td><td>4-3.3-3</td></tr><tr><td>TAV RU n°</td><td>2.4</td></tr></table>	SCHEDA N.	4-3.3-3	TAV RU n°	2.4
SCHEDA N.	4-3.3-3					
TAV RU n°	2.4					
Frazione:	ANCHIONE					
Indirizzo	P.za Martiri del Padule					
Edificio:	Chiesa					
DESCRIZIONE:	Presenza della rampa per l'accesso alla struttura					
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna					
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 						
<p><u>Foto</u></p> 						


		<table border="1"><tr><td>SCHEDA N.</td><td>4-1-1</td></tr><tr><td>TAV RU n°</td><td>2.4</td></tr></table>	SCHEDA N.	4-1-1	TAV RU n°	2.4
SCHEDA N.	4-1-1					
TAV RU n°	2.4					
Frazione:	ANCHIONE (fuori dal centro abitato)					
Indirizzo	via Lima					
Edificio:	Centro Socio Riabilitativo "Antares"					
DESCRIZIONE:	Accesso con scalino inferiore a 3 cm.					
MISURA CORRETTIVA:	Nessuna					
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 						
<p><u>Foto</u></p> 						

		SCHEDA N.	5-1.1-1
		TAV RU n°	2.5
Frazione:	VIONE		
Indirizzo	via Bramalegno		
Edificio:	Istruzione		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino inferiore a 3 cm.
---------------------	---------------------------------------



MISURA CORRETTIVA:	Nessuna
---------------------------	---------

Estratto C.T.R.



Foto



		<table border="1"> <tr> <td>SCHEDA N.</td> <td>5-1.2-2</td> </tr> <tr> <td>TAV RU n°</td> <td>2.5</td> </tr> </table>		SCHEDA N.	5-1.2-2	TAV RU n°	2.5
SCHEDA N.	5-1.2-2						
TAV RU n°	2.5						
Frazione: VIONE Indirizzo: via Bramalegno / via Colmate del Cerro Edificio: Bar "Quelli che...il Bar"							
DESCRIZIONE:		Accesso con scalino superiore a 3 cm.					
MISURA CORRETTIVA:		Predisposizione rampa					
<u>Estratto C.T.R.</u>							
<u>Foto</u>							

		SCHEDA N.	5-2-1
		TAV RU n°	2.5
Frazione:	VIONE		
Indirizzo	via Colmate del Cerro		
Edificio:	Chiesa		

DESCRIZIONE:	Accesso con scalino superiore a 3 cm.
---------------------	---------------------------------------

MISURA CORRETTIVA:	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------

Estratto C.T.R.



Foto




		SCHEDA N.	5-3-1
		TAV RU n°	2.5
Frazione:	VIONE		
Indirizzo	via dei Fiori		
Edificio:	Impianto sportivo		

DESCRIZIONE:	Accesso in piano per raggiungere le tribune. Presenza di scalini superiore a 3 cm per l'ingresso agli spogliatoi
---------------------	--

MISURA CORRETTIVA:	Eventuale predisposizione della rampa per l'accesso agli spogliatoi.
---------------------------	--

Estratto C.T.R.



Foto

